

Błacharnia naprawa lewego boku C-180 W 203





Naprawa dotyczyła:

- Wymiany dwóch drzwi lewych
- Naprawa słupka
- Częściowa wymiana tylnego błotnika